

Heißfilmluftmassenmesser HFM5



Kriterien:

- unvollständig / zerlegt
- mechanische Beschädigung
- nicht identifizierbar

Kriterium: unvollständig / zerlegt



Beschädigungen an
Befestigungsschrauben;
Steckerfühler herausgeschraubt / fehlt;
nicht Original-Bosch-Steckerfühler;

→ unzulässig

Kriterium: mechanische Beschädigung



Beschädigungen am Gehäuse /
Steckerfühler / Steckeranschluss /
Sieb

→ unzulässig